



## INSTRUCTIVO PARA EL BUEN MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BATIDORA.

Engrasar la caja de velocidades por lo menos cada seis meses con grasa "BAT-3"

Templar las bandas cuando la máquina así lo requiera. (Cuando pierda fuerza) principalmente la que va del motor a la caja de velocidades.

Para temprar las bandas solo hay que aflojar las tuercas de los templadores y moverlas hasta calcular la tirantez de las mismas y enseguida volver a apretar las tuercas de los templadores.

### VELOCIDADES.

Para hacer cualquier cambio de velocidades la máquina tiene que estar apagada y ponerla en punto muerto. Las dos palancas superiores en medio es punto muerto.

**Primera Velocidad** --- Mover la primera palanca hacia adelante de la máquina.

**Segunda Velocidad** --- Mover la palanca hacia atrás de la máquina.

**Tercera Velocidad** --- Mover la palanca media hacia adelante.

**Palanca Inferior** --- Es el elevador del cazo y sirve para subir y bajar el cazo. con la mano izquierda mover la palanca y con la derecha ayudar al cazo.

### ACCESORIOS

**Gancho** --- Se utiliza para masa pesada con levadura. Si es mucha la cantidad use la primera velocidad.

**Globo** --- Se utiliza para cualquier batido y cuando los ingredientes en su mayoría es huevo.

**Paleta** --- Se utiliza para todo tipo de pastel (Polvorón, pasta seca, galleta , etc). Se recomienda limpiar el cazo con un kilo de azúcar y un kilo de manteca vegetal cuando se prepare por vez primera alguna pasta.

Checar periódicamente que las tuercas y tornillos estén bien apretados , principalmente las poleas.

NOTA: LA PALETA NO DEBE UTILIZARSE PARA MASA CON LEVADURA.

Cuando la máquina le llegara a surgir algún rechinido en la caja de velocidades este se le quita poniendole un poco de petroleo en cualquier orificio que tenga la caja por la parte de arriba y trabajarla en todas las velocidades, inclusive la reversa y con esta operacion se le quita cualquier rechinido

LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER DIRECTA AL SWITCH PRINCIPAL Y UTILIZAR CABLE O ALAMBRE DEL No.10

EN MOTORES QUEMADOS NO HAY GARANTÍA.

